

(附表 18-1) 熱泵重點檢查紀錄表

設置場所：芳園

放置地點：芳園

檢 點 項 目	檢查方式	檢 查 結 果	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. 熱泵循環管路是否漏水	目測	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		√										
2. 感溫偵測(溫度計)是否正常	實測	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		√										
3. 外觀是否無破損	目測	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		√										
4. 冷卻器是否鏽蝕	目測	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		√										
5. 水泵主體是否鏽蝕	目測	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		√										
6. 吸氣及排氣功能是否正常	實測	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		√										
7. 設置於導管上肢零件是否牢固、鏽蝕、損壞、崩塌或其他妨礙作業安全事項	目測	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常		√										
8. 其他保持性能之必要事項														
備註														
採取之措施														

檢查人員：

場所負責人：

總務主

任：

1. 「職業安全衛生管理辦法」第 40 條辦理。
2. 局部排氣裝置應依系統分別實施檢查及紀錄。
3. 檢查結果：正常打√，異常打×，如無此項檢點項目請以“—”示之。
4. 表格保存三年。
5. 每年檢查完後，請妥善留存或送一份至職業安全衛生管理單位或管理人員以供備查。